



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ที่ นศ ๘๕๐๐๓/

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภาคสนาม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลนาเรียง มีจำนวน ๑๕ แห่ง นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองช่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดและภาพถ่ายที่แนบมานี้ ปรากฏว่าค่าระดับของความเป็นกรด - ด่าง ในน้ำ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยค่าระดับอยู่ที่ ๖.๕๐ - ๗.๕๐ ของการตรวจสอบดังกล่าว ส่วนความสะอาดของน้ำ ได้ดำเนินการใส่คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในอัตราที่เหมาะสมไปกับการจ่ายน้ำ และได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ค่าคลอรีนหลงเหลือที่ ๒.๖๐ - ๒.๘๐ พร้อมกับการตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ ค่าที่วัดได้อยู่ที่ ๓.๒๐ - ๓.๔๐

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ .....

(นายกันทพงศ์ จันทร์ภักดี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ลงชื่อ .....

(นางสาวสุภารัตน์ ทิพย์รัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ทราบ .....

.....

ลงชื่อ.....

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายสมเกียรติ ไหมติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง


รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพค่าคลอรีนหลงเหลือในน้ำ (ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านดอนซ้อ)




รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพค่าคลอรีนหลงเหลือในน้ำ (ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านท่าหัก)



รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพค่าความเป็นกรด - ด่าง (ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านดอนซ้อ)



รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพค่าความเป็นกรด - ด่าง (ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านท่าหัก)



รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพค่าสารละลายเหล็กในน้ำ (ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านหนองอ้ายเป็ด)



รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพค่าสารละลายเหล็กในน้ำ (ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านท่าหัก)

